

Gjennomføringsplan Bruinspeksjon UKE 37

Status arbeidsvarslingsplan

Bru nr.	Dato	Bru nr.	Bru navn:	GPS	Hvor:	Overnatting	Oppstart inspeksjon (kl)	Note til bru	Plan godkj. ?	Bru stenges ?	Spesielle vilkår/kommentar
1	12.sep.22	17-1020	Madsøybrua	65.06674,11.66318	Leka		14:00	1) Ferge	ja	ja	føringsbredde = 4,0 meter
2	12.sep.22	17-1557	Leknesbrua	65.09928,11.69649	Leka			Ikke behov for brulift	ja	nei	
						Bakkalandet Hotell Kolvereid					
3	13.sep.22	17-1238	Bakkastraumen	64.92415,11.49079	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 4,0 meter
4	13.sep.22	17-1113	Hestvik	64.92764,11.4703	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 4,0 meter
5	13.sep.22	17-1366	Ottersøy nord	64.85864,11.29052	Nærøysund			Ikke behov for brulift	ja	nei	føringsbredde = 7,0 meter
6	13.sep.22	17-1236	Ottersøy sør	64.85267,11.29406	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 5,75 meter
						Kysthotellet Rørvik					
7	14.sep.22	17-0898	Langsundet	64.89387,10.91964	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 4,0 meter
8	14.sep.22	17-0950	Kvalpsundet	64.90805,11.29675	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 4,0 meter
						Kysthotellet Rørvik					
9	15.sep.22	17-1129	Marøysund	64.84417,11.27372	Nærøysund				ja	nei	føringsbredde = 7,0 meter
10	15.sep.22	17-1235	Klungvik	64.85061,11.30049	Nærøysund				ja	ja	føringsbredde = 5,75 meter

Noter:

1) Ferge t/r Leka - rutetider kvalitetssjekkes på avreisedag